



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар ул. Мира, 56 тел. 268-41-91 e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru, <http://www.ugpn-kk.ru>
отдел надзорной деятельности Лабинского района
Мира ул., д.109-А, г. Лабинск, 352500
т/факс 3-14-16 тел.доверия 8-861-268-64-40 и 8-863-240-66-10

Предписание № 168/31
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
№18 города Лабинска муниципального образования Лабинский район

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Лабинского района по пожарному надзору № 168 от «27» мая 2013 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

14 ч. 00 мин. «04» 06 2013 г. по 16 ч. 00 мин. «04» 06 2013 г.
12 ч. 00 мин. «07» 06 2013 г. по 16 ч. 00 мин. «07» 06 2013 г.

проведена проверка

заместителем начальника ОНД Лабинского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подполковником внутренней службы Трегубовым Михаилом Николаевичем;
старшим инспектором ОНД Лабинского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Степанян Владимиром Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего(их) проверку

зданий, помещений, территории муниципального образовательного бюджетного учреждения детский сад № 18 города Лабинска муниципального образования Лабинский район, расположенных по адресу :
Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Некрасова, 30/4

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с заведующей МДОБУ детский сад № 18 города Лабинска Бондаревой Любовью Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
1.	Ширина дверей эвакуационных выходов из помещения поз.36. технического паспорта менее 1,2 метра, при этом допускается нахождение в группе более 15 человек.	СНиП 21-01-97* п.6.16	25.05.2014 г	

2.	Ширина дверей эвакуационных выходов из помещения поз.36. технического паспорта менее 1,2 метра, при этом допускается нахождение в группе более 15 человек.	СНиП 21-01-97* п.6.16	25.05.2014 г	
3.	Ширина дверей эвакуационных выходов из помещений поз.27. технического паспорта менее 1,2 метра, при этом допускается нахождение в группе более 15 человек.	СНиП 21-01-97* п.6.16	25.05.2014 г	
4.	Спальное помещение поз.39. литер Д-II не обеспечено вторым эвакуационным выходом, при этом в данном помещении установлено более 15 кроватей для детей.	СНиП 21-01-97* п.6.12*	25.05.2014 г	
5.	Ширина дверей эвакуационных выходов из помещения поз.17. литер Д технического паспорта менее 1,2 метра, при этом допускается нахождение в группе более 15 человек.	СНиП 21-01-97* п.6.16	25.05.2014 г	
6.	Ширина двери эвакуационного выхода из помещения поз.39. литер Д-II технического паспорта менее 1,2 метра, при этом допускается нахождение в группе более 15 человек.	СНиП 21-01-97* п.6.16	25.05.2014 г	
7.	На полу на путях эвакуации в помещении поз. 26 технического паспорта применен линолеум (горючий материал), при этом отсутствует сертификат пожарной безопасности, подтверждающий его пожарную опасность.	СНиП 21-01-97* п.6.25*	25.05.2014 г	
8.	На полу на путях эвакуации в помещении поз. 28 технического паспорта применен линолеум (горючий материал), при этом отсутствует сертификат пожарной безопасности, подтверждающий его пожарную опасность.	СНиП 21-01-97* п.6.25*	25.05.2014 г	
9.	На полу на путях эвакуации в помещении поз. 35 технического паспорта применен линолеум (горючий материал), при этом отсутствует сертификат пожарной безопасности, подтверждающий его пожарную опасность.	СНиП 21-01-97* п.6.25*	25.05.2014 г	
10.	На полу на путях эвакуации в помещении поз. 46 технического паспорта применен линолеум (горючий материал), при этом отсутствует сертификат пожарной безопасности, подтверждающий его пожарную опасность.	СНиП 21-01-97* п.6.25*	25.05.2014 г	
11.	На полу на путях эвакуации в помещении поз. 49 технического паспорта применен линолеум (горючий материал), при этом отсутствует сертификат пожарной безопасности, подтверждающий его пожарную опасность.	СНиП 21-01-97* п.6.25*	25.05.2014 г	
12.	На полу на путях эвакуации в помещении	СНиП 21-01-97*	25.05.2014 г	

	поз. 53 технического паспорта применен линолеум (горючий материал), при этом отсутствует сертификат пожарной безопасности, подтверждающий его пожарную опасность.	п.6.25*		
13.	На полу на путях эвакуации в помещении поз. 54 технического паспорта применен линолеум (горючий материал), при этом отсутствует сертификат пожарной безопасности, подтверждающий его пожарную опасность.	СНиП 21-01-97* п.6.25*	25.05.2014 г	
14.	На полу на путях эвакуации в помещении поз. 64 технического паспорта применен линолеум (горючий материал), при этом отсутствует сертификат пожарной безопасности, подтверждающий его пожарную опасность.	СНиП 21-01-97* п.6.25*	25.05.2014 г	
15.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в помещениях 25, 42, 56 и 60 технического паспорта менее требуемой и составляет 0,85 м (установлена кухонная мебель).	СНиП 21-01-97* п.6.27*	25.05.2014 г	
16.	Отсутствует ограждение на кровле здания детского сада в соответствии с требованиями ГОСТ 25772-83.	СНиП 21-01-97* п.8.11.	25.05.2014 г	
17.	Полы на путях эвакуации в помещениях поз.15,1,2 технического паспорта выполнены из паркета (горючий отделочный материал).	СНиП 21-01-97* п.6.25*	25.05.2014 г	
18.	Освещение путей эвакуации не соответствует требованиям СНиП 23-05-95, отсутствует аварийное освещение.	СНиП 21-01-97* п. 6.22*; СНиП 23-05-95 СП 52.13130.2011	25.05.2014 г	
19.	Допускается хранение в подвальных помещениях горючих материалов (древесина, картон)	п.23 пп. а) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	25.05.2014 г	
20.	Двери, ведущие наружу непосредственно из помещения поз.4 технического паспорта здания литер «Д» открываются не по ходу эвакуации.	СНиП 21-01-97* п.6.17.; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.34.	25.05.2014 г	
21.	Двери, ведущие наружу непосредственно из помещения поз.11 технического паспорта здания литер «Д» открываются не по ходу эвакуации.	СНиП 21-01-97* п.6.17.; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.34.	25.05.2014 г	
22.	Отсутствует ограждение с перилами на входной площадке с северо-восточной стороны здания литер «Д» (выход из помещения поз.4.)	СНиП 21-01-97* п.6.28*.	25.05.2014 г	

23.	Отсутствует ограждение с перилами на входной площадке с северо-восточной стороны здания литер «Д» (выход из помещения поз.11.)	СНиП 21-01-97* п.6.28*.	25.05.2014 г	
24.	Второй этаж здания литер «Д» (северная и южная сторона) не обеспечен вторым эвакуационным выходом.	СНиП 21-01-97* п.6.13*.	25.05.2014 г	
25.	Отсутствуют двери предусмотренные проектом ведущие из помещения коридора поз.49 технического паспорта в лестничную клетку	п. 33. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	25.05.2014 г	
26.	Отсутствуют двери предусмотренные проектом ведущие из помещения коридора поз.53 технического паспорта в лестничную клетку	п. 33. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	25.05.2014 г	
27.	Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности не в полном объеме отражает необходимые вопросы предусмотренные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации».	п.2., п.461., п.462 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	25.05.2014 г	
28.	Отсутствуют на объекте электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	25.05.2014 г	
29.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях здания литер «Е» технического паспорта.	НПБ 110-03 п.5.2. табл.3.	25.05.2014 г	
30.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в помещениях здания литер «Е» технического паспорта	НПБ 104-03 п.20. табл.2.	25.05.2014 г	
31.	Отсутствуют на дверях складских помещений обозначения их категорий пожарной опасности, а также класса зоны.	п. 20. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	25.05.2014 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД
Лабинского района Трегубов М.Н.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



М.П.


Старший инспектор ОНД
Лабинского района Степанян В.С.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 07 » июня 2013 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

Заведующая МДОБУ детский сад
№ 18 города Лабинска
Бондарева Л.В.
(должность, фамилия, инициалы,)

« 07 » июня 2013 г.

